





Подключение измерительных датчиков

Тип входа	Схема подключения
Термопреобразователь сопротивления	
Термопара	
Датчик с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 (20) мА	
Датчик с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...50 мВ или 0...1 В	

Подключение выходных устройств

Схема подключения электромагнитных реле в приборе модификации ТРМ138-Р




Схема подключения симисторных оптопар в приборе модификации ТРМ138-С




Схема подключения транзисторных оптопар в приборе модификации ТРМ138-К




Схема подключения ЦАП в приборе модификации ТРМ138-И

